

Handleiding LAVS Eindinspectielaboratorium

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	3
Invoeren van een eindinspectierapport in het LAVS	4
Belangrijk: de volgende stap is cruciaal:	11
Opleveren eindmetingopdracht.....	12
Tot slot	14

INLEIDING



Het eindinspectielaboratorium heeft een zeer belangrijke rol in de keten. Hoewel de verwijderaar verantwoordelijk is voor de juiste en veilige verwijdering van asbest uit gebouwen, objecten en installaties is het eindinspectielaboratorium verantwoordelijk voor de controle op de uitkomst van de uitvoering van de sanering. Het laboratorium beoordeelt of de werklocatie veilig is voor vervolgwerkzaamheden.

INVOEREN VAN EEN EINDINSPECTIERAPPORT IN HET LAVS

U krijgt via de mail een bericht dat er in het LAVS een actie van u verwacht wordt. Ga naar www.asbestvolgsysteem.nl, klik op de afbeelding '...representant van een bedrijf' en log in het LAVS. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Lees hier [verder wat u moet weten over eHerkenning en inloggen in het LAVS](#).

Het volgende scherm verschijnt, het  betekent dat er iets van u verwacht wordt. (In de meeste gevallen is er vooraf al contact geweest met uw opdrachtgever en weet u dat er een opdracht in het LAVS voor u aankomt)

Versie: 4.4.1
Datum: 14-10-2019

Projecten Archief Bezit Beheer

Projecten

Dit overzicht toont de projecten waar uw organisatie bij betrokken is.

Aanmaken perceel

☒ Alle projecten ☐ Mijn projecten

Actie	ProjectID	Kenmerk	Projecteigenaar	Contactpersoon	Gewijzigd	Projectstatus
	Q105210	Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle (Handleiding Verwijderaar)	rijkswaterstaat@	C. Ontactpersoon	08-02-2019	Eindmeting (Verstrekt)
	Q105188	Brugginksweg 6, 7555PB Hengelo (Handleiding Complex)	Inventarisatiebedrijf	C. Ontactpersoon	08-02-2019	Atvoer (Geaccordeerd)
	Q105188	Kanaalweg 94, 4401PE Yerseke (Handleiding)	rijkswaterstaat@	Helpdesk Asbestvolgsysteem	05-02-2019	Atvoer (Geaccordeerd)

1. Klik om te werken in de opdracht op de balk onder de kop 'ProjectID'.

Projecten Archief Bezit Beheer

Projecten

Dit overzicht toont de projecten waar uw organisatie bij betrokken is.

Aanmaken perceel

☒ Alle projecten ☐ Mijn projecten

Actie	ProjectID	Kenmerk	Projecteigenaar	Contactpersoon	Gewijzigd	Projectstatus
	Q105210	Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle (Handleiding Verwijderaar)	rijkswaterstaat@	J.B. Wessels	08-02-2019	Eindmeting (Verstrekt)
	Q105188	Brugginksweg 6, 7555PB Hengelo (Handleiding Complex)	Inventarisatiebedrijf	C. Ontactpersoon	08-02-2019	Atvoer (Geaccordeerd)
	Q105188	Kanaalweg 94, 4401PE Yerseke (Handleiding)	rijkswaterstaat@	Helpdesk Asbestvolgsysteem	05-02-2019	Atvoer (Geaccordeerd)

Het volgende scherm verschijnt:

LAVS-ASBEST-0105210 - Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle (Handleiding Verwijderaar) Status:ACTIEF

Locatie gegevens

Opdrachten

Opdracht	Kenmerk	Type	Datum aangemaakt	Datum gewijzigd	Status	Opdrachtnemer	Actie
INVENTARISATIE-0217764	Handleiding	Inventarisatie	06-02-2019	06-02-2019 16:33	Geaccordeerd	rijkswaterstaat@	
VERWIJDER-0023878	Handleiding	Verwijder	06-02-2019	06-02-2019 16:46	Aangenomen	Asbestsaneringsbedrijf	
EINDMETING-0021843	Handleiding	Eindmeting	08-02-2019	08-02-2019 10:02	Verstrekt	Eindinspectie	

Locatie foto

Project

Berichten

In dit tabblad staan de algemene gegevens van het betreffende project.

Door te klikken op de verschillende opdrachten kunt u deze openen en inzien. U kunt bijvoorbeeld de inventarisatieopdracht openen en van tevoren de aanwezige bronnen bekijken en het inventarisatierapport inzien, klik hiervoor op de tabbladen:

Opdrachten

Opdracht	Kenmerk	Type	Datum aangemaakt	Datum gewijzigd	Status	Opdrachtnemer	Actie
INVENTARISATIE-0217764	Handleiding	Inventarisatie	06-02-2019	06-02-2019 16:33	Geaccordeerd	rijkswaterstaat@	
VERWIJDER-0023878	Handleiding	Verwijder	06-02-2019	06-02-2019 16:46	Aangenomen	Asbestsaneringsbedrijf	
EINDMETING-0021843	Handleiding	Eindmeting	08-02-2019	08-02-2019 10:02	Verstrekt	Eindinspectie	

Locatie foto

Project

Inventarisatie

Berichten

rijkswaterstaat@, Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle, LAVS-ASBEST-0105210

rijkswaterstaat@, INVENTARISATIE-0217764

Melding

Bronnen

Uitsluitingen

Kleefmonsters

Rapportage en advies

Zijn er locaties aanwezig zonder geïdentificeerde bronnen?

☐ Ja
 ☒ Nee

Laboratorium

Bron code	Bron type	Bouwkundige eenheid	Binding	Risicoklasse	Hoeveelheid	
Ordelseweg 2 8035PB Zwolle 1						
1 Bron 1	golflaast	Dak	Hechtgebonden	Risicoklasse 2	100.0 M2	

U weet hiermee op voorhand exact de situatie ter plekke.

Klik op de balk onder de kop 'Opdracht', het scherm verandert:

U ziet welke bouwkundige eenheden geïnspecteerd moeten worden en de door de saneerder te verwijderen bronnen:

U hebt de keuze om de opdracht aan te nemen, klik hiervoor op **Aannemen**.

Als u extra informatie nodig hebt, of als de opdracht niet helemaal is zoals afgesproken met uw opdrachtgever, klikt u op **Voorwaardelijk aannemen**. Hiermee wordt de opdracht aan uw opdrachtgever teruggestuurd waarna deze kan worden aangepast.

Als u de opdracht niet wil aannemen klikt u op **Afwijzen**. Dit zal echter niet vaak voorkomen aangezien er waarschijnlijk al overleg is geweest tussen u en uw opdrachtgever.

Als u op de knop **Terug** klikt, gaat u terug naar uw opdrachterscherm.

Voor deze handleiding gaan we ervan uit dat de verwijderopdracht wordt aangenomen.

2. Klik hiervoor op **Aannemen**.

The screenshot shows a software interface with a form. At the bottom left, there are four buttons: 'Aannemen' (highlighted with a red rectangle), 'Voorwaardelijk aannemen', 'Afwijzen', and 'Terug'. Above the buttons, there is a section titled 'Te meten bouwkundige eenheden:' with a table containing columns for 'Bouwkundige Eenheid' and 'Bronnen'. The table has one row with 'Dak' and 'golfplaat, Bron 1, Risicoklasse 2'. Below this is a section titled 'Bijlagen:' with a table containing columns for 'Bestand', 'Documenttype', and 'Acties'. The table has one row with 'Geen bijlages beschikbaar'.

Het scherm verandert en u kunt zien dat de status van de opdracht is veranderd in 'Aangenomen':

Opdrachten							
Opdracht	Kenmerk	Type	Datum aangemaakt	Datum gewijzigd	Status	Opdrachtnemer	Actie
INVENTARISATIE-0217764	Handleiding	Inventarisatie	06-02-2019	06-02-2019 16:33	Geaccordeerd	rijkswaterstaat@	
VERWIJDER-0023878	Handleiding	Verwijder	06-02-2019	06-02-2019 16:46	Aangenomen	Asbestsaneringsbedrijf	
EINDMETING-0021843	Handleiding	Eindmeting	08-02-2019	08-02-2019 11:07	Aangenomen	Eindinspectie	


Er verschijnt een nieuwe tab 'Eindmeting':

Als u naar beneden scrolt ziet u het blok 'Eindmeting' met de te inspecteren Bouwkundige eenheid:


3. Vink de bouwkundige eenheden aan waar de eindinspectie heeft plaatsgevonden en vul eventuele beperkingen in:

4. Voeg de vrijgavecertificaten toe als bijlage, klik hiervoor op . In het veld 'Toelichting of beperking' kunt u een uitgebreidere toelichting beschrijven indien gewenst:


Een pop-up scherm komt naar voren:




5. Kies het **juiste** documenttype via het uitklapscherm en selecteer een bestand uit uw bedrijfssysteem met behulp van  :



Uw systeem wordt geopend en u kunt een document selecteren en uploaden:



6. Klik op  om de bijlage daadwerkelijk toe te voegen:



Het volgende scherm met de volgende mededeling verschijnt:



Als u naar beneden scrolt ziet u in het blok 'Eindmeting' het toegevoegde document, als u een verkeerd document hebt geüpload kunt u dit met behulp van het rode kruisje onder de kop 'Actie' nog verwijderen en wijzigen:



BELANGRIJK: DE VOLGENDE STAP IS CRUCIAAL:

1. Klik vóór het opleveren van de eindmetingopdracht éérst op de knop

Wijzigingen opslaan :

EINDMETING-0199004	handleiding	Eindmeting	30-10-2019	30-10-2019 12:36	Aangenomen	Rijkswaterstaat@	
--------------------	-------------	------------	------------	---------------------	------------	------------------	--

Locatie foto
Project
Inventarisatie
Eindmeting
Berichten

Op dit tabblad voegt uw de resultaten van de eindmeting toe. Vergeet niet de vrijgave certificaten toe te voegen.

Wijzigingen opslaan
Annuleren

Opdrachtnummer: EINDMETING-0199004

Eindmeting Bedrijf: * Rijkswaterstaat@

Contactpersoon: J.B. Wessels

▼ Eindmeting

Als deze stap wordt overgeslagen kan het voorkomen dat de vink bij 'Bouwkundige eenheid' wegvalt. Als uw opdrachtgever uw opgeleverde eindmetingopdracht niet, of niet goed, controleert en deze vervolgens toch accordeert, is het voor de opdrachtgever niet mogelijk om de gekoppelde verwijderopdracht af te ronden. Uw opdrachtgever zal vervolgens opnieuw de eindmetingopdracht aan u, of aan een ander eindmetingbedrijf, moeten verstrekken.

OPLEVEREN EINDMETINGOPDRACHT.

De eindinspectie is nu in het LAVS gezet, de laatste stap is het opleveren van de eindinspectie opdracht aan uw opdrachtgever. Klik hiervoor weer op de balk onder het kopje 'Opdracht':

LAVS-ASBEST-0105210 - Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle (Handleiding Verwijderaar)							Status:ACTIEF
Locatie gegevens							
Opdrachten							
Opdracht	Kenmerk	Type	Datum aangemaakt	Datum gewijzigd	Status	Opdrachtnemer	Actie
INVENTARISATIE-0217764	Handleiding	Inventarisatie	06-02-2019	06-02-2019 16:33	Geaccordeerd	rijkswaterstaat@	
VERWIJDER-0023878	Handleiding	Verwijder	06-02-2019	06-02-2019 16:46	Aangenomen	Asbestsaneringsbedrijf	
EINDMETING-0021843	Handleiding	Eindmeting	08-02-2019	08-02-2019 11:07	Aangenomen	Eindinspectie	

Het volgende scherm met de geïnspecteerde bouwkundige eenheden verschijnt, selecteer hier **Opleveren** :

Wijzig Opdracht (Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle (Handleiding Verwijderaar))							
Opdrachtgever :	Asbestsaneringsbedrijf, Hengelo						
Opdrachtype :	* Eindmeting						
Kenmerk :	* Handleiding						
Opdrachtnemer :	* Eindinspectie						
Contactpersoon :	* C. Contactpersoon						
Datum uitvoering gewenst :							
Toelichting opdrachtgever:							
Toelichting opdrachtnemer:							
Ten meten bouwkundige eenheden:	☐ Bouwkundige Eenheid Ordelseweg 2 8035PB Zwolle ☒ Dak golfplaat, Bron 1, Risicoklasse 2						
Bijlagen :	<table> <tr> <th>Bestand</th><th>Documenttype</th><th>Acties</th></tr> <tr> <td colspan="3">Geen bijlagen beschikbaar</td></tr> </table>	Bestand	Documenttype	Acties	Geen bijlagen beschikbaar		
Bestand	Documenttype	Acties					
Geen bijlagen beschikbaar							
Opleveren	Terug						

Het scherm verandert en u ziet dat de eindmetingopdracht de status van 'Opgeleverd' heeft, vanaf dit moment kunt u niets meer wijzigen in de opgeleverde opdracht:

Datum: 01-02-2019

Projecten Archief Bezit Beheer

LAVS-ASBEST-0105210 - Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle (Handleiding Verwijderaar) Status:ACTIEF

Locatie gegevens

Opdrachten

Opdracht	Kenmerk	Type	Datum aangemaakt	Datum gewijzigd	Status	Opdrachtnemer	Actie
INVENTARISATIE-0217764	Handleiding	Inventarisatie	06-02-2019	06-02-2019 16:33	Geaccordeerd	rijkswaterstaat@	
VERWIJDER-0023878	Handleiding	Verwijder	06-02-2019	06-02-2019 16:46	Aangenomen	Asbestsaneringsbedrijf	
EINDMETING-0021843	Handleiding	Eindmeting	08-02-2019	08-02-2019 11:44	Opgeleverd	Eindinspectie	

Nadat uw opdrachtgever de opgeleverde opdracht heeft geaccordeerd verandert de status van de opdracht in "Geaccordeerd":

Datum: 01-02-2019

Projecten Archief Bezit Beheer

LAVS-ASBEST-0105210 - Ordelseweg 2, 8035PB Zwolle (Handleiding Verwijderaar) Status:ACTIEF

Locatie gegevens

Opdrachten

Opdracht	Kenmerk	Type	Datum aangemaakt	Datum gewijzigd	Status	Opdrachtnemer	Actie
INVENTARISATIE-0217764	Handleiding	Inventarisatie	06-02-2019	06-02-2019 16:33	Geaccordeerd	rijkswaterstaat@	
VERWIJDER-0023878	Handleiding	Verwijder	06-02-2019	06-02-2019 16:46	Aangenomen	Asbestsaneringsbedrijf	
EINDMETING-0021843	Handleiding	Eindmeting	08-02-2019	08-02-2019 11:58	Geaccordeerd	Eindinspectie	

Het project blijft zichtbaar in uw projectenlijst totdat de opdrachtgever het project afsluit waardoor deze automatisch naar het archief verdwijnt.

TOT SLOT

Deze handleiding is specifiek geschreven voor het eindinspectiebedrijf. Voor de andere rollen zoals de toezichthouder, de inventariseerder en het verwijderingsbedrijf zijn er ook handleidingen beschikbaar.

Voor aanvullende vragen kun terecht bij de Helpdesk LAVS. De helpdesk is bereikbaar via het [vragenformulier LAVS](#) of telefonisch op werkdagen via 088 797 07 90.